

+ CEA y Cecop formalizan la era de los socavones: la primera no previene; el segundo pavimenta sobre líneas colapsadas

GUAYMAS, Son., 21 de marzo de 2023.- Otro socavón indignó a los guaimenses, porque han denunciado una situación anómala en la rehabilitación del pavimento sobre el bulevar Luis encinas Johnson, en enlaza al sector Miramar.

Hace 3 semanas, el primer socavón dañó 2 automóviles y Comisión Estatal del Agua solo anunció que respondía a la emergencia y señaló el lugar. No confirmó sustitución de tubería —que data de 31 años—conductora del drenaje, pese a que también se le solicitó atender esa necesidad antes de emprenderse la obra de repavimentación que debe supervisar el Consejo Estatal para la Concertación de la Obra Pública.

Esta mañana de martes, otros 2 vehículos cayeron en socavones provocados por el colapso de la línea conductora de 32 pulgadas de diámetro, mientras una gran fuga de aguas negras recorría amplio tramo vial antes de caer al mar.

Como en el pasado colapso, en esa colonia residencial donde está la playa reconocida como la “más bonita del Municipio”, en la bahía de Baco-chibampo, ya reportan mal olor del agua y el posible riesgo por nadar en ellas, a pocos días del arribo de millares de turistas que vendrán a descansar en esas doradas arenas durante las vacaciones de primavera, o semana santa.